

Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Beleuchtung, Elektrik > 902-20 Kabelstränge, Heck



Produktdetails

Artikelnummer:	98661296000
Zustand:	Gebraucht
Geeignet für:	Porsche Boxster > Modell 986, 2002-2004
Seite:	Links
Herstellerpreis:	133,51 € (netto :112,19 €)
Rabatt:	50%
Verfügbarkeit:	Verfügbarkeit auf Anfrage
Preis:	66,76 € (netto:56,10 €)

Produktbeschreibung

Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L

Galeria produktu

